

Siedlce, dnia 20 czerwca 2022 roku

## **Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego**

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dysponuje zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, wyszczególnionymi w załączniku nr 1, 2 i 3, przeznaczonymi do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia.

Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem zużytych składników majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W następnej kolejności składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przekazane w formie darowizny jednostkom, o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane jednostki przejęciem zbędnego lub zużytego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia.

O przekazaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków, z zachowaniem kolejności podanej powyżej.

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego znajduje się w załączniku ogłoszenia.

Więcej informacji o zużytych składnikach majątku można uzyskać pod numerem telefonu (25) 632-64-59 wew. 49 lub e-mail: [ignaciuk@wiw.mazowsze.pl](mailto:ignaciuk@wiw.mazowsze.pl).

Wnioski należy składać do dnia 05.07.2022 r. na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

*Załączniki: Wykaz mienia zbędnego nie nadającego się do dalszego użytkowania  
przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania:*

- 1. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21,*
- 2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach,*
- 3. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Ostrołęce,*
- 4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowego majątku ruchomego*

**Wykaz mienia zbędnego nie nadającego się do dalszego użytkowania  
przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania**

**Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21.**

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa środka trwałego/środka trwałego w użytkowaniu  | Data zakupu | Wartość księgowa brutto | Opis stanu technicznego   |
|-----|-----------------|--|-------------|-------------------------|---|
| 1.  | 0030/2011       | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: JXQ575J | 08.12.2011  | 2 829,00 zł             | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 2.  | 0030-1/2011     | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-OM8VPV-72872-1AC-JK71             | 08.12.2011  | 587,94 zł               | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny   |
| 3.  | 0031-1/2011     | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-OM8VPV-72872-1AC-FH71             | 08.12.2011  | 587,94 zł               | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – monitor wyłącza się.<br>Monitor do likwidacji, natomiast komputer o nr inw. 0031/2011, a wchodzący w zestaw z tym monitorem pozostaje w użytku.              |
| 4.  | 0032/2011       | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: 4YQ575J | 08.12.2011  | 2 829,00 zł             | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych   |

|     |             |  |            |             |  |
|-----|-------------|--|------------|-------------|--|
|     |             |  |            |             | podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |
| 5.  | 0032-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-K7MI             | 08.12.2011 | 587,94      | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – zamiast obrazu widoczny tylko kolor   |
| 6.  | 0034/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: HXQ575J | 08.12.2011 | 2 829,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 7.  | 0034-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-HF21             | 08.12.2011 | 587,94 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ekran mruga   |
| 8.  | 0035/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: BXQ575J | 08.12.2011 | 2 829,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |
| 9.  | 0035-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VpV-72872-1AC-HFAI             | 08.12.2011 | 587,94      | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – pół ekranu nie działa   |
| 10. | 0036/2014   | Komputer 13-808/14682<br>Numer fabryczny: S/N 5183   | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |

|     |             |  |            |             |   |
|-----|-------------|--|------------|-------------|---|
| 11. | 0039/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: 4XQ575J | 08.12.2011 | 2 829,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 12. | 0039-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-HWAI             | 08.12.2011 | 587,94 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ledwo widoczny obraz   |
| 13. | 0040-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-HUOI             | 08.12.2011 | 587,94 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ekran mruga  |
| 14. | 0163-1/2013 | Monitor Dell P2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-39B-AEDL                                 | 23.12.2003 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – zamiast obrazu widoczny tylko kolor.   |
| 15. | 0041/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: 6YQ575J | 08.12.2011 | 2 829,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 16. | 0041-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny” CN-0M8VPV-72872-1AC-JMYI             | 08.12.2011 | 587,94 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny   |
| 17. | 0042/2014   | Komputer 13-808/14688<br>Numer fabryczny: S/N 5189   | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych  |

|     |             |   |            |             |  |
|-----|-------------|---|------------|-------------|--|
|     |             |   |            |             | podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |
| 18. | 0043/2010   | Komputer HP Pro 3010 /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CZCO16668G9 | 15.06.2010 | 2 487,45 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 19. | 0043-1/2010 | Monitor Samsung 943BW 19"<br>Numer fabryczny: MY19HMFZ204678              | 15.06.2010 | 462,00 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – monitor wyłącza się   |
| 20. | 0044/2014   | Komputer 13-808/14690<br>Numer fabryczny: S/N 5191                        | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 21. | 0044/2010   | Komputer HP Pro 3010 /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CZCO16668GS | 15.06.2010 | 0,00 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 22. | 0044-1/2010 | Monitor Samsung 943BW 19"<br>Numer fabryczny: MY19HMFZ204679              | 15.06.2010 | 462,00 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny   |
| 23. | 0158/2013   | Komputer Dell OptiPlex 7010SF<br>Numer fabryczny: 58SB002                 | 23.12.2013 | 5 165,99 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -wyłącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę   |

|     |             |   |            |             |   |
|-----|-------------|---|------------|-------------|---|
|     |             |   |            |             | danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 24. | 0158-1/2013 | Monitor Dell P2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-39B-AERL  | 23.12.2013 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ekran mruga  |
| 25. | 0106-2/2001 | Drukarka HP LJ 1200 z kablem przeł. + nadbudowa skanująco-kopiująca /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CNCK132627 | 06.05.2003 | 0,01 zł     | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana mechanicznie – uszkodzona elektronika, wyłącza się, naprawa nieopłacalna.   |
| 26. | 0162-1/2013 | Monitor Dell P2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-39B-AEKL  | 23.12.2013 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Pół ekranu nie działa   |
| 27. | 0164/2013   | Komputer Dell OpitPlex 7010SF<br>Numer fabryczny: CJSB002   | 23.12.2013 | 5 165,99 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 28. | 0165/2013   | Komputer Dell OpitPlex 7010SF<br>Numer fabryczny: 8KSB002   | 23.12.2013 | 5 165,99 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -wyłącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.     |
| 29. | 0167/2013   | Komputer Dell OpitPlex 7010SF<br>Numer fabryczny: DMSB002   | 23.12.2013 | 5 165,99 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |

|     |             |   |            |             |   |
|-----|-------------|---|------------|-------------|---|
| 30. | 0167-1/2013 | Monitor Dell P2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-39B-AEML  | 23.12.2013 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny  |
| 31. | 0211-3/2014 | UPS Lestar MD-655<br>Numer fabryczny: MA405644O0210   | 24.12.2014 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |
| 32. | 0229/2009   | Komputer PC Triline Profi 41GE-8500 VB z oprogramowaniem /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: TPO13087/1109 | 13.11.2009 | 4 479,99    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |
| 33. | 0232-2/2016 | Zasilacz UPS Ever Duo II 500<br>Numer fabryczny: E11608300217   | 16.12.2016 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu..  |
| 34. | 0238/2009   | Komputer PC Triline Profi 41GE-8500VB z oprogramowaniem/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: TPO13089/1109   | 13.11.2009 | 4 479,98 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej – nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 35. | 0238-2/2009 | Drukarka laserowa Xerox Phaser 3117 /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: L93996721                          | 13.11.2009 | 0,01 zł     | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana mechanicznie – uszkodzona elektronika, wyłącza się, naprawa nieopłacalna.   |
| 36. | -           | -   | -          | -           | -   |



|     |             |  |            |         |   |
|-----|-------------|--|------------|---------|---|
| 37. | -           | -  | -          | -       | -   |
| 38. | 0440-3/2006 | Zasilacz UPS /zestaw komputerowy/                                  | 20.11.2006 | 0,01 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |
| 39. | 0055/2014   | Monitor 13-808/14688-02<br>Numer fabryczny: FMJDBHA027273          | 10.06.2014 | 0,01 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny  |
| 40. | 0057/2014   | Monitor 13-808/14690-02<br>Numer fabryczny: FMJDBHA027244          | 10.06.2014 | 0,01 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny  |
| 41. | 0062/2014   | UPS 13-808/14682-03<br>Numer fabryczny: MA3B2230257                | 10.06.2014 | 0,01 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |
| 42. | 0070/2014   | UPS 13-808/14690-03<br>Numer fabryczny: MAC32341C0081              | 10.06.2014 | 0,01 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |
| 43. | 0095-4/2001 | Komputer HP dx7400<br>Numer fabryczny: CZC8166W41 od chromatografu | 27.09.2017 | 0,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Komputer stanowi część składową chromatografu gazowego HP 6890 o nr. inw. 0095/2001. Obecnie chromatograf podłączony jest pod komputer użyczony od firmy serwisowej wraz z oprogramowaniem w ramach zawartej umowy.<br>Uszkodzenie płyty głównej - zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z |

|     |             |   |            |         |  |
|-----|-------------|---|------------|---------|--|
|     |             |   |            |         | komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |
| 44. | 0338-1/2005 | Komputer HP d530SFF<br>Numer fabryczny: FRB4190DJL od chromatografu | 16.02.2005 | 0,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Komputer stanowi część składową Chromatografu gazowego (FID/NPD/ECD) model 6890N z autosamplerem +PCnr. inw. 0338/2005. Obecnie chromatograf podłączony jest pod komputer używany od firmy serwisowej wraz z oprogramowaniem w ramach zawartej umowy.<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 45. | 0338-2/2005 | Monitor HP 9500<br>Numer fabryczny: CN343XD250                      | 16.02.2005 | 0,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – kolor zamiast obrazu<br>Monitor stanowi część składową Chromatografu gazowego (FID/NPD/ECD) model 6890N z autosamplerem +PCnr. inw. 0338/2005. Obecnie chromatograf podłączony jest pod komputer i monitor używany od firmy serwisowej wraz z oprogramowaniem w ramach zawartej umowy.   |
| 46. | 0698-3/2004 | Drukarka HP LJ 1012<br>Numer fabryczny: CNFD091763                  | 21.04.2004 | 0,00 zł | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana mechanicznie – uszkodzona elektronika, wyłącza się, naprawa nieopłacalna.<br>Drukarka stanowi część składową Chromatografu cieczkowego model   |

|     |             |   |            |           |  |
|-----|-------------|---|------------|-----------|--|
|     |             |   |            |           | Agilent 1100 sprzężony z detektorem masowym API 3000. inw. 0698/2004. Drukarka zepsuta. Obecnie drukowanie odbywa się za pomocą drukarki głównej prosto w sieci laboratorium.  |
| 47. | 0223-3/2002 | Drukarka HP LJ 1200<br>Numer fabryczny: CNC2911724                          | 13.12.2002 | 0,00 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana mechanicznie – uszkodzona elektronika, wyłącza się, naprawa nieopłacalna.<br>Drukarka stanowi część składową Spektrofotometru absorpcji atomowej Solar M6. inw. 0223/2002. Drukarka zepsuta, zakupiono nową o nr. inw. 0675-3/2012, używanej również przy innym Spektrofotometrze o nr inw. 0675/2012.   |
| 48. | 0172-2/2018 | Zasilacz EATON 5E850iUSBDIN<br>Numer fabryczny: 1S61ABMAT1EUV302KNLX        | 28.12.2018 | 0,01 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.  |
| 49. | 0244-5/2009 | UPS APC Smart 1500 VA/osprzęt komputerowy/<br>Numer fabryczny: AS0835222336 | 20.11.2009 | 0,00 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.<br>UPS stanowi część składową automatycznego systemu mikrobiol. Do identyfikacji drobnoustrojów - VITEK 2 Kompakt 15 /moduł analityczny/ o nr. inw. 0244/2009. UPS do likwidacji, reszta osprzętu pozostaje do użytku. |
| 50. | 0046/2005   | Aparat telefoniczny Panasonic<br>Numer fabryczny: 4CAFA012158               | 17.02.2005 | 160,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany, Brak sygnału na wejściu.  |

|     |             |  |            |              |   |
|-----|-------------|--|------------|--------------|---|
| 51. | 0068/2000   | Kuchenka mikrofalowa Panasonic                                       | 21.11.2000 | 1 499,00 zł  | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana. Spalone żarniki, brak podgrzewania.   |
| 52. | 1331/1999   | Wirówka MPW-221  | 01.01.1999 | 4 470,86     | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana. Spalony silnik. Brak możliwości naprawy.  |
| 53. | 0617/1999   | Wirnik kątowy 12x10  | 02.01.1999 | 168,67 zł    | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Powoduje zwarcie w instalacji elektrycznej.   |
| 54. | 0393/2006   | Mieszalnik /stomacher/ STEWARD<br>Numer fabryczny: 44236             | 30.10.2006 | 19 880,91 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Niemożliwość włączenia urządzenia.  |
| 55. | 0394/2006   | Mieszalnik /stomacher/ STEWARD<br>Numer fabryczny: 44238             | 30.10.2006 | 19 880,92 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Niemożliwość włączenia urządzenia.  |
| 56. | 0341/2005   | Inkubator bakteriologiczny LKB B8133                                 | 30.05.2005 | 7 390,14 zł  | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Niemożliwość włączenia urządzenia.  |
| 57. | 0415/2006   | Inkubator biologiczny z chłodzeniem (260L)<br>Numer fabryczny: 6-112 | 30.10.2006 | 14 314,27 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Niemożliwość włączenia urządzenia.  |
| 58. | 0611/1999   | Inkubator TK-3   | 02.01.1999 | 2 490,02 zł  | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany. Niemożliwość włączenia urządzenia.  |
| 59. | 0124-3/2008 | Krzesełko lab. wysokie z podnóżkiem, miękkie /zestaw przyścienny/    | 27.05.2008 | 0,00 zł      | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane<br>Uszkodzone kółka, siłownik uszkodzony, naprawa nieekonomiczna. Krzesło stanowi część składową Szafki stojąca z drzwiami pomocnicza /zestaw przyścienny/ o nr. inw. 0124/2008, na miejsce tego krzesła zostało zakupione nowe krzesło laboratoryjne o nr. inw. 0212/2021 |
| 60. | 0308/2006   | Krzesełko czarne obrotowe, biurowe z podłokietnikami                 | 01.12.2006 | 275,00 zł    | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane<br>Uszkodzone kółka, siłownik uszkodzony, naprawa nieekonomiczna.  |

|     |              |   |            |           |  |
|-----|--------------|---|------------|-----------|--|
| 61. | 0127-18/2008 | Krzesło lab. PU z podnóżkiem, wysokie /zestaw przyściennie wyspowy typu F/                  | 27.05.2008 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 62. | 0112-9/2008  | Krzesło laborat. wysokie z podnóżkiem miękkie/zestaw przyścienny 2600x600x900mm/            | 27.05.2008 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 63. | 0271-13/2006 | Krzesło biurowe czarne /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./     | 01.12.2006 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 64. | 0271-8/2006  | Krzesło skay czarne niskie /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./ | 01.12.2006 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 65. | 0271-10/2006 | Krzesło biurowe czarne /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./     | 01.12.2006 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 66. | 1077/1999    | Krzesło obrotowe  | 02.01.1999 | 185,00 zł | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 67. | 0122-12/2008 | Krzesło biurowe niskie, tapicerowane, szare, kółka /zestaw biurowy/                         | 27.05.2008 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 68. | 0271-7/2006  | Krzesło skay czarne niskie /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./ | 01.12.2006 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 69. | 0271-9/2006  | Krzesło biurowe czarne /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./     | 01.12.2006 | 0,01 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne. |
| 70. | 0289/2006    | Krzesło obrotowe biurowe czarne z podłokietnikami   | 01.12.2006 | 275,00zł  | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone  |

|     |             |   |            |             |  |
|-----|-------------|---|------------|-------------|--|
|     |             |   |            |             | siedlisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne.   |
| 71. | 0063/2016   | Fotel przejezdny  | 23.12.2008 | 530,00 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła, uszkodzony siłownik a brak zastępczego do wymiany. Uszkodzone kółka jezdne. |
| 72. | 0271-5/2006 | Krzesło skay czarne wysokie /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./    | 01.12.2006 | 0,01 zł     | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka jezdne.  |
| 73. | 0271-6/2006 | Krzesło skay czarne wysokie /podstawa przejezdna z blatami laminowanymi pod urządzenia lab./    | 01.12.2006 | 0,01 zł     | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka jezdne.  |
| 74. | 0179/2004   | Palnik gazowy Flameboy  | 28.04.2004 | 1 330,00 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Spalona spirala grzewcza. Powoduje zwarcie instalacji.  |
| 75. | 0378/2015   | Pipeta automatyczna jednokanałowa HTL Discovery Comfort 20-200 ul<br>Numer fabryczny: 340452505 | 31.12.2015 | 358,80 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Nie nadaje się do dalszego użytku. Brak możliwości kalibracji.  |
| 76. | 0492/2012   | Pipeta automatyczna 1 kanałowa LabMate Soft 100-1000ul z wyrzutnikiem (trzon kolorowy)          | 16.12.2011 | 368,87 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Nie nadaje się do dalszego użytku. Brak możliwości kalibracji.  |
| 77. | 0165/2002   | Pipeta autoklawowalna 10-100ul<br>Numer fabryczny: 546064714                                    | 13.12.2002 | 653,31 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Nie nadaje się do dalszego użytku. Brak możliwości kalibracji.  |
| 78. | 0069/2000   | Pipeta o zmiennej pojemności 200-1000 ul<br>Numer fabryczny: CQ69360                            | 08.03.2000 | 595,00 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Nie nadaje się do dalszego użytku. Brak możliwości kalibracji.  |
| 79. | 0049/2013   | Kuchnia elektryczna bez piekarnika MPM<br>Numer fabryczny: MKE-01M                              | 24.05.2013 | 85,00 zł    | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Spalone elementy grzewcze.  |
| 80. | 0157/2013   | Komputer Dell OptiPlex 7010SF   | 23.12.2013 | 5 165,99 zł | Wyłączony z użytkowania.   |

|     |             |   |            |               |  |
|-----|-------------|---|------------|---------------|--|
|     |             | Numer fabryczny: J6SB002  |            |               | Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej – nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 81. | 0157-1/2013 | Monitor Dell P2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-39B-AELL                        | 23.12.2013 | 0,01 zł       | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Umiarkowane wypalenie matrycy oraz spadek jasności podświetlenia  |
| 82. | 0380/2006   | Termocykler do ilościowego PCR model ROTOR GENE<br>ASTEC<br>Numer fabryczny: 3000070539 | 30.10.2006 | 188 868,70 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Urządzenie zepsute, brak możliwości serwisowania, sprzęt przestarzały technicznie, brak części na wymianę, brak możliwości kalibracji.  |
| 83. | 1200/1999   | Cieplarka laboratoryjna typ BP500<br>Numer fabryczny: E5960012                          | 01.01.1999 | 5 551,00 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Uszkodzona, przegrzewa się, brak możliwości naprawy z powodu braku części, urządzenie przestarzałe technicznie.   |
| 84. | 1436/1999   | Cieplarka Memmert   | 01.01.1999 | 6 828,78 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Uszkodzona, przegrzewa się, brak możliwości naprawy z powodu braku części, urządzenie przestarzałe technicznie.   |
| 85. | 0092/2012   | <u>Kompresor PLANET-AIR nr seryjny 000862634</u>  | 20.12.2011 | 0,00 zł       | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br>Kompresor jest częścią składową Autoklawu laborat. pionowego typ SYSTEC Y-1150+VX-150 poj.150l w komplecie z wyposażeniem o nr. inw. 0092/12 – reszta wyposażenia i Autoklav pozostają do użytku, tylko kompresor do likwidacji. Kompresor |

|     |             |  |            |              |   |
|-----|-------------|--|------------|--------------|---|
|     |             |  |            |              | zepsuty, brak możliwości naprawy z tego względu został zakupiony nowy – bez nadania nowego numeru inwentarzowego.   |
| 86. | 0355/2006   | Zestaw komputerowy Tempo PC/Aparat do wykrywania i liczenia w żywności drobnoustrojów/<br>(Analizator mikrobiologiczny TEMPO – zestaw) | 28.11.2006 | 0,00 zł      | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany.<br><u>Do likwidacji przeznaczony tylko komputer</u> , stanowiący część składową zestawu.<br>Komputer nie działa. Uszkodzenie płyty głównej – nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.<br>Reszta części składowych pozostaje na stanie do użytku. |
| 87. | 0339/4/2004 | Krzesło laboratoryjne z siedziskiem z pianki /Stanowisko robocze 1800x750x900/   | 15.07.2004 | 0,01 zł      | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedzisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne.  |
| 88. | 0339/5/2004 | Krzesło laboratoryjne z siedziskiem z pianki /Stanowisko robocze 1800x750x900/   | 15.07.2004 | 0,01 zł      | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedzisko, brak regulacji krzesła.<br>Uszkodzone kółka jezdne.  |
| 89. | 1408/1999   | Zmywarka laboratoryjna<br>SMEG „GW 3050”   | 30.12.1999 | 19 890,02 zł | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Brak poboru wody.<br>Spalone urządzenie grzewcze.  |
| 90. | 0359/2005   | Młyn odśrodkowy RETSCH ZM 200  | 30.05.2005 | 22 356,71 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Urządzenie powoduje zwarcie na silniku i wyłącza korki w laboratorium, brak części zamiennych, przestarzały technicznie, brak firmy mogącej naprawić urządzenie.   |
| 91. | 0748/2012   | Klimatyzator Samsung AQ09TSBN 2,8 kW   | 21.12.2012 | 3 398,61 zł  | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Spalony element schładzania, brak możliwości włączenia.  |



|     |             |  |            |              |  |
|-----|-------------|--|------------|--------------|--|
| 92. | 0230/2014   | Klimatyzator LG P18EL<br>Numer fabryczny: 404 KAKN00549                  | 22.12.2014 | 7 011,00 zł  | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Spalony element schładzania, brak możliwości włączenia.   |
| 93. | 0270/2013   | Klimatyzator LG P 09 RK  | 20.12.2013 | 3 444,00 zł  | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Spalony element schładzania, brak możliwości włączenia.   |
| 94. | 0403/2007   | Klimatyzator LENNOX/GHM09NLA<br>Numer fabryczny: C 100204950107806150011 | 21.12.2007 | 3 879,60 zł  | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Spalony element schładzania, brak możliwości włączenia.   |
| 95. | 0700/2004   | Digestorium chemiczne z wentylatorem dachowym                            | 23.07.2004 | 23 010,00 zł | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane. Spalony wentylator.<br>Urządzenie przerdzawiałe.  |
| 96. | 0338-3/2005 | Drukarka HP LJ 2300d,<br>Numer fabryczny: CNC GK07525                    | 16.02.2005 | 0,00 zł      | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Drukarka popsuta,<br>stanowi część składową Chromatografu gazowego (FID/NPD/ECD) model 6890N z autosamplerem +PC o nr. inw. 0338/2005.<br>Nie zakupiono nowej, gdyż urządzenie podłączono pod sieć i drukowanie odbywa się w drukarce głównej<br>Drukarka do likwidacji, natomiast reszta zestawu pozostaje na stanie do użytku |
| 97. | 0364-2/2005 | Drukarka HP 1020 /zestaw komputerowy/                                    | 27.12.2005 | 0,01 zł      | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana. Nieczytelny i nietrwały wydruk, nie pobiera kartek, zacięcia podczas wydruku.   |

**Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach**

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa środka trwałego/środka trwałego w użytkowaniu                         | Data zakupu | Wartość przyjęcia | Opis stanu technicznego   |
|-----|-----------------|---|-------------|-------------------|---|
| 1.  | 0041-2/1996     | Drukarka HPLJ 1200 CNCKJ41648   | 30.12.1996  | 0,01 zł           | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana mechanicznie – uszkodzona elektronika, wyłącza się, naprawa nieopłacalna.   |
| 2.  | 0193/2010       | Skaner dokumentów HP Scanjet N6350n<br>Numer fabryczny: SCN08CC608S         | 28.12.2010  | 3 801,52 zł       | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Brak możliwości uruchomienia, nie skanuje  |
| 3.  | 0603/2012       | Komputer Del Opti Plex 3010MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: 129JH5J | 20.12.2012  | 5.338,19 zł       | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 4.  | 0603-1/2012     | Monitor Del P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-C3QS             | 20.12.2012  | 0,01 zł           | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny   |

|     |             |   |            |             |  |
|-----|-------------|---|------------|-------------|--|
| 5.  | 0603-2/2012 | Zasilacz UPS AJE 650 LCD<br>Numer fabryczny: 241208373212                   | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.  |
| 6.  | 0604/2012   | Komputer Dell OptiPlex 3010MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: 229JH5J | 27.12.2012 | 5 338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 7.  | 0604-1/2012 | Monitor Del P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-C3ZS             | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – monitor wyłącza się  |
| 8.  | 0604-2/2012 | Zasilacz UPS<br>Numer fabryczny: 241208373209                               | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.  |
| 9.  | 0607/2012   | Komputer Del Opti Plex3010 MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: C19JH5J | 20.12.2012 | 5 338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej – zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 10. | 0607-2/2012 | Zasilacz UPS AJE 650 LCD<br>Numer fabryczny: 241208373226                   | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.  |

|     |             |  |            |             |   |
|-----|-------------|--|------------|-------------|---|
| 11. | 0612-2/2012 | Zasilacz UPS AJE 650 LCD<br>Numer fabryczny: 241208373210  | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |
| 12. | 0612-1/2012 | Monitor Dell P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-BNMS                                 | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Umiarkowane wypalenie matrycy, drganie obrazu  |
| 13. | 0612/2012   | Komputer Dell Opti plex3010 MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: J19JH5J                     | 20.12.2012 | 5.338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 14. | 0606/2012   | Komputer Dell OptiPlex 3010MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: 429JH5J                      | 20.12.2012 | 5 338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 15. | 0606-1/2012 | Monitor Dell P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-C3NS                                 | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ekran mruga   |
| 16. | 0045/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: 3YQ575J | 08.12.2011 | 3.416,93 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |

|     |             |  |            |             |   |
|-----|-------------|--|------------|-------------|---|
| 17. | 0045-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-HVVI | 08.12.2011 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – drganie obrazu  |
| 18. | 0054/2014   | Monitor 13-808/14687-02<br>Numer fabryczny: FMJDAHA025335                            | 10.06.2014 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny  |
| 19. | 0041/2014   | Komputer 13-808/14687<br>Numer fabryczny: S/N 5188                                   | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 20. | 0033/2014   | Komputer 13-808/14679<br>Numer fabryczny: S/N 5180                                   | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |
| 21. | 0610/2012   | Komputer Dell OptiPlex 3010MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: F19JH5J          | 20.12.2012 | 5 338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |
| 22. | 0610-1/2012 | Monitor Dell P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-BNQS                     | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny i zawiesza się   |
| 23. | 0046/2011   | Komputer Dell Vostro 260ST z oprogramowaniem<br>/Zestaw komputerowy/                 | 08.12.2011 | 3 416,93 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany   |

|     |             |  |            |             |  |
|-----|-------------|--|------------|-------------|--|
|     |             | Numer fabryczny: 9XQ575J   |            |             | Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się.<br>Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.   |
| 24. | 0046-1/2011 | Monitor Dell E1910S/zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: CN-0M8VPV-72872-1AC-HU7I | 08.12.2011 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny   |
| 25. | 0609/2012   | Komputer Dell OptiPlex 3010MT z oprogramowaniem<br>Numer fabryczny: F19JH5J          | 20.12.2012 | 5 338,19 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 26. | 0609-1/2012 | Monitor Dell P2012H<br>Numer fabryczny: CN-0W7WH7-74445-2A5-BNFS                     | 20.12.2012 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – monitor wyłącza się  |
| 27. | 0609-2/2012 | Zasilacz UPS AJE 650 LCD<br>Numer fabryczny: 241208373211                            | 20.12.2012 | 0,01zł      | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.  |
| 28. | 0181/2014   | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą  | 01.12.2014 | 793,35 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, uszkodzony siłownik - brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka jezdne.   |
| 29. | 0059-6/2008 | Fotel biurowy obrotowy tapicerowany/ zestaw biurowy/                                 | 14.03.2008 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła – uszkodzony siłownik. Uszkodzone kółka jezdne.   |

|     |              |   |            |             |  |
|-----|--------------|---|------------|-------------|--|
| 30. | 0061-10/2008 | Taboret laboratoryjny wysoki/zestaw przyścienny/                                  | 14.03.2008 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Wyeksploatowane, uszkodzone siedlisko, brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka jezdne.   |
| 31. | 0060-4/2008  | Chłodziarka kuchenna podblatowa Amika AC1103P / zabudowa kuchenna/                | 14.03.2008 | 0,01 zł     | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Brak możliwości naprawy, brak części zamiennych. Nie osiąga żądanej temperatury   |
| 32. | 0080/2007    | Numerator 822 PA  | 21.05.2007 | 974,78 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Uszkodzony, nie działa   |
| 33. | 0079/2007    | Numerator Meto NF82 18.32 PA  | 21.05.2007 | 1 207,80 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Uszkodzony, nie działa   |
| 34. | 0053/1998    | Żelazko   | 28.12.1998 | 32,20 zł    | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane Brak możliwości użytkowania, brudzi fartuchy, przypała   |
| 35. | 0056/2009    | Pipeta Research PRO 1 1 kanałowa 20-300 µl<br>Numer fabryczny: 3717538            | 23.12.2008 | 1 339,64 zł | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Brak możliwości przeprowadzenia kalibracji. Nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego  |
| 36. | 0058/2009    | Pipeta Research PRO 1 1 kanałowa 50-1000 µl<br>Numer fabryczny: 3717588           | 23.12.2008 | 1 339,64 zł | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Brak możliwości przeprowadzenia kalibracji. Nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego   |
| 37. | 0168/2006    | Pipeta precyzyjna 1 kanałowa 50-200 µl<br>Numer fabryczny: 5085112                | 30.10.2006 | 357,84 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana<br>Brak możliwości przeprowadzenia kalibracji. Nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego   |
| 38. | 0160/2015    | Telefon komórkowy Sony Xperia E4g LTE czarny<br>Numer techniczny: 359603065596320 | 17.07.2015 | 9,00 zł     | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Uszkodzony. Nie ładuje baterii, krótko po naładowaniu rozładowuje się.<br>Problemy z wykonaniem połączeń głosowych. Brak możliwości naprawy |

|     |           |  |            |              |   |
|-----|-----------|--|------------|--------------|---|
| 39. | 0131/2017 | Telefon komórkowy Samsug Galaxy J3<br>IMEI:353757092769536 | 21.12.2017 | 1,23 zł      | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Widoczne ślady<br>użytkowania Uszkodzony aparat, nie<br>ładuje baterii.   |
| 40. | 0328/2005 | Czytnik mikroplątek Expert bez oprogramowania              | 21.12.2005 | 17 384,29 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Brak części zamiennych uszkodzony  |
| 41. | 0421/1998 | Mieszadło magnetyczne 1 stanowiskowe                       | 31.12.1998 | 3 074,40 zł  | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane<br>Urządzenie uszkodzone, zużyte płyty.   |
| 42. | 0198/2009 | Czajnik Zelmer332.2<br>Numer fabryczny: 09/09              | 13.10.2009 | 200,00 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Uszkodzony,<br>przecieka woda, co stwarza<br>niebezpieczeństwo zwarcia i porażenia<br>prądem przy użytkowaniu. Naprawa<br>nieekonomiczna.             |
| 43. | 0139/2014 | Czajnik elektryczny Zelmer ZCK 1176                        | 03.11.2014 | 215,01 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>Uszkodzony, przecieka woda, co stwarza<br>niebezpieczeństwo zwarcia i porażenia<br>prądem przy użytkowaniu. Naprawa<br>nieekonomiczna.             |
| 44. | 0107/2009 | Czajnik bezprzewodowy żółty                                | 30.12.2009 | 110,00 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany. Uszkodzony<br>Uszkodzony, przecieka woda, co stwarza<br>niebezpieczeństwo zwarcia i porażenia<br>prądem przy użytkowaniu. Naprawa<br>nieekonomiczna. |
| 45. | 0068/2008 | Czajnik Zelmer   | 13.03.2008 | 180,00 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Brak możliwości<br>włączenia  |
| 46. | 0184/2014 | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą                        | 01.12.2014 | 793,35 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Uszkodzone,<br>połamane kółka, siłownik uszkodzony,<br>tapicerka popękana   |
| 47. | 0178/2014 | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą                        | 01.12.2014 | 793,35 zł    | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany<br>uszkodzone siedlisko, brak regulacji<br>krzesła. Uszkodzone kółka jezdne,  |



|     |           |   |            |             |  |
|-----|-----------|---|------------|-------------|--|
|     |           |   |            |             | siłownik uszkodzony.   |
| 48. | 0180/2014 | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą           | 01.12.2014 | 793,35 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła - siłownik<br>uszkodzony. Uszkodzone kółka jezdne. |
| 49. | 0134/2015 | Fotel biurowy Milano tapicerowany ekoskórą    | 20.07.2015 | 1 162,35 zł | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła - siłownik<br>uszkodzony. Uszkodzone kółka jezdne. |
| 50. | 0177/2014 | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą           | 01.12.2014 | 793,35 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 51. | 0185/2014 | Fotel biurowy tapicerowany ekoskórą           | 01.12.2014 | 793,35 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 52. | 0100/1998 | Krzesło obrotowe z oparciem                   | 28.12.1998 | 60,00 zł    | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 53. | 0228/2012 | Krzesło laboratoryjne PU wysokie z podnóżkiem | 21.12.2011 | 393,60 zł   | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 54. | 0151/1999 | Krzesło stołówkowe                            | 01.01.1999 | 60,00 zł    | Wyłączone z użytkowania.<br>Wyeksploatowane uszkodzone siedlisko,<br>ułamana jedna noga, druga pęknięta  |
| 55. | 0255/1999 | Taboret laboratoryjny wysoki                  | 01.01.1999 | 141,03 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 56. | 0239/1999 | Taboret laboratoryjny wysoki                  | 01.01.1999 | 141,03 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,<br>brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka<br>jezdne.                       |
| 57. | 0197/1999 | Taboret laboratoryjny wysoki                  | 01.01.1999 | 141,03 zł   | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany uszkodzone siedlisko,  |

|     |            |  |            |              |   |
|-----|------------|--|------------|--------------|---|
|     |            |  |            |              | brak regulacji krzesła. Uszkodzone kółka jezdne.  |
| 58. | 0193/2010  | Skaner dokumentów HP Scanjet N6350n<br>Numer fabryczny: SCN08CC608S  | 28.12.2010 | 3 801,52 zł  | Wyłączony z użytkowania.<br>Wyeksploatowany Nie działa, nie włącza się.   |
| 59. | 0169/2013  | Chłodziarka laboratoryjna typ CHL700<br>Numer fabryczny: C70BF131156 | 20.12.2013 | 10 870,69 zł | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Nie osiąga żądanej temperatury. Brak możliwości naprawy                       |
| 60. | 0200/2009  | Szafa chłodnicza Bolarus S-711<br>Numer fabryczny: 27990             | 13.10.2009 | 3.200,00 zł  | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Nie osiąga żądanej temperatury. Brak możliwości naprawy                       |
| 61. | 0440/1998  | Szafa chłodnicza S-711   | 20.5.1998  | 2750,00 zł   | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Model przestarzały<br>Nie osiąga żądanej temperatury. Brak możliwości naprawy |
| 62. | 00374/2006 | Zamrażarka<br>Numer fabryczny: 17961                                 | 30.10.2006 | 19 880,92    | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Nie osiąga żądanej temperatury. Brak możliwości naprawy                       |
| 63. | 0031/2005  | Szafa chłodnicza S-500 z wentylatorem 500l                           | 27.12.2005 | 2 711,15 zł  | Wyłączona z użytkowania.<br>Wyeksploatowana Nie osiąga żądanej temperatury. Brak możliwości naprawy                       |

załącznik nr 3

### Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Ostrołęce

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa środka trwałego/środka trwałego w użytkowaniu | Data zakupu | Wartość przyjęcia | Opis stanu technicznego                  |
|-----|-----------------|---|-------------|-------------------|--|
| 1.  | 0355/2012       | Pipeta automatyczna 20-200ul (Finnipipette New)     | 16.12.2011  | 1 325,21 zł       | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana |

|     |             |  |            |             |  |
|-----|-------------|--|------------|-------------|--|
|     |             |  |            |             | Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.   |
| 2.  | 0197/2007   | Pipeta elektr.12-to kanałowa z zasilaczem i statywem<br>Numer fabryczny: 11C6214           | 30.11.2007 | 2 415,21 zł | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 3.  | 0166/2015   | Pipeta automatyczna 100-1000ul Finnipipette F2<br>Numer fabryczny: LH97647                 | 18.12.2014 | 728,58 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 4.  | 0358/2009   | Pipeta automatyczna o objętości 2-200ul<br>Numer fabryczny: AHN GmbH 819534                | 22.12.2009 | 299,60 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 5.  | 0354/2009   | Pipeta automatyczna o objętości 2-200ul<br>Numer fabryczny: AHN GmbH 819274                | 22.12.2009 | 299,60 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 6.  | 0347/2009   | Pipeta automatyczna o objętości 2-200ul<br>Numer fabryczny: AHN GmbH 819252                | 22.12.2009 | 299,60 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 7.  | 0352/2009   | Pipeta automatyczna o objętości 2-200ul<br>Numer fabryczny: AHN GmbH 819267                | 22.12.2009 | 299,60 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 8.  | 0018/2019   | Pipeta Research plus, niebieska regulowana, poj. 100-1000ml<br>Numer fabryczny: I 430975 H | 10.05.2019 | 933,93 zł   | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                       |
| 9.  | 0169/2015   | Dozownik HANDY-STEP elektroniczny z adapterem<br>230V/50Hz<br>Numer techniczny: 12M08932   | 2014-12-18 | 2 918,00 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzona pompka, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                     |
| 10. | 0170/2015   | Dozownik HANDY-STEP elektroniczny z adapterem<br>230V/50Hz<br>Numer fabryczny: 12M08954    | 2014-12-18 | 2 918,01 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzona pompka, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.                                     |
| 11. | 0316/2013   | Pompka automatyczna Accu-jet z ładowarką   | 30.12.2013 | 1 893,76 zł | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>Urządzenie niesprawne, uszkodzony mechanizm pobierania i wypuszczania cieczy, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania. |
| 12. | 0100-1/2004 | Fotel jednoosobowy /zestaw kanap Eliza/  | 2004-03-31 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>zniszczona tapicerka, zapadnięte siedzisko.   |
| 13. | 0100-2/2004 | Fotel jednoosobowy /zestaw kanap Eliza/  | 2004-03-31 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>zniszczona tapicerka, zapadnięte siedzisko.   |

|     |             |  |            |              |  |
|-----|-------------|--|------------|--------------|--|
| 14. | 0167-5/2009 | Krzesło laboratoryjne wysokie/Zestaw wyspowy/  | 20.05.2009 | 0,01 zł      | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane<br>Krzesło ma połamane kółka, uszkodzony mechanizm podnoszenia.                             |
| 15. | 0161-1/2009 | Krzesło laboratoryjne wysokie/Zestaw wyspowy/  | 20.05.2009 | 0,01 zł      | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane<br>Krzesło ma połamane kółka, uszkodzony mechanizm podnoszenia.                             |
| 16. | 0161-4/2009 | Krzesło laboratoryjne wysokie/Zestaw wyspowy/  | 20.05.2009 | 0,01 zł      | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane<br>Krzesło ma połamane kółka, uszkodzony mechanizm podnoszenia.                             |
| 17. | 0406/2007   | Klimatyzator LENNOX/GHM09NLA<br>Numer fabryczny: C 100204950107806150027   | 2007-12-21 | 4 018,68 zł  | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana,<br>uszkodzone węże doprowadzające i odprowadzające wodę.                                   |
| 18. | 0195/2010   | Stacja uzdatniania wody HLP Smart 2000SQF wraz z kompletem przyłączy i stelażem<br>Numer fabryczny: S1012126925322 | 22.12.2010 | 15 451,30 zł | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana,<br>uszkodzona sprężarka, nie utrzymuje temperatury.  |
| 19. | 0192/2009   | Szafa chłodnicza BOLARUS INC-550C<br>Numer fabryczny: INC-550C/INC-500M  | 13.10.2009 | 3 000,00 zł  | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana,<br>uszkodzona sprężarka, nie utrzymuje temperatury.  |
| 20. | 0056/2000   | Chłodziarka Simens   | 28.01.2000 | 1 899,00 zł  | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana,<br>uszkodzony silnik.  |
| 21. | 0126/2016   | Piła oscylacyjna   | 2016-12-19 | 2 883,60 zł  | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana<br>,uszkodzona, naprawa nieekonomiczna.   |
| 22. | 0111/2016   | Czajnik Philips HD9321/20 INOH   | 20.10.2016 | 179,99 zł    | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>,uszkodzony, przecieka.  |
| 23. | 0112/2016   | Czajnik Philips HD9321/20 INOH   | 20.10.2016 | 179,99 zł    | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>uszkodzona grzałka.   |
| 24. | 0028/2013   | Czajnik Philips HD 4646/20   | 07.01.2013 | 99,00 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>uszkodzona grzałka.   |
| 25. | 0112/2004   | Telefax Canon 280+sluchawka  | 2004-12-10 | 2 135,00 zł  | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>uszkodzona grzałka.   |
| 26. | 0159-3/2009 | Stelaż stołu 1250x600x820h mm  | 2009-05-20 | 0,01 zł      | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych. |
| 27. | 0159-4/2009 | Blat laboratoryjny laminowany 1300x800x28h mm, łączony   | 2009-05-20 | 0,01 zł      | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany,<br>brak możliwości zamocowania blatu, porysowany.  |

|     |              |  |            |             |  |
|-----|--------------|--|------------|-------------|--|
| 28. | 0320-4/2006  | Stelaż metalowy 1200x590x860h mm /zestaw laboratoryjny/                                      | 2006-12-01 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, brak możliwości zamocowania blatu, porysowany.   |
| 29. | 0320-5/2006  | Stelaż metalowy 1200x590x860h mm /zestaw laboratoryjny/                                      | 2006-12-01 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, brak możliwości zamocowania blatu, porysowany.   |
| 30. | 0320-6/2006  | Stelaż metalowy 1200x590x860h mm /zestaw laboratoryjny/                                      | 2006-12-01 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, brak możliwości zamocowania blatu, porysowany.   |
| 31. | 0320-7/2006  | Stelaż metalowy 1200x590x860h mm /zestaw laboratoryjny/                                      | 2006-12-01 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych.  |
| 32. | 0320-8/2006  | Blat lab.laminowany 2400x1200x28h mm /zestaw laboratoryjny/                                  | 2006-12-01 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych. Uszkodzone mocowania do zawieszenia.   |
| 33. | 0257/2016    | Półka laminowana wisząca o wym.1000x300x400h mm  | 2016-12-15 | 615,00 zł   | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych. Uszkodzone mocowania do zawieszenia.   |
| 34. | 0258/2016    | Półka laminowana wisząca o wym.1000x300x400h mm  | 2016-12-15 | 615,00 zł   | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych.  |
| 35. | 0168-10/2009 | Regał wiszący do próbek 990x350x700hmm/Stanowisko do przyjmowania prób/                      | 2009-05-20 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony, porysowany, z licznymi pęknięciami, niespełniający wymogów laboratoryjnych.  |
| 36. | 0168-12/2009 | Regał wiszący do próbek 990x350x700hmm/Stanowisko do przyjmowania prób/                      | 2009-05-20 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany Uszkodzenia widoczne spowodowane użytkowaniem   |
| 37. | 0234/2009    | Komputer PC Triline Profi 41GE-8500VB /zestaw komputerowy/<br>Numer fabryczny: TP013095/1109 | 13.11.2009 | 4 479,98 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak |

|     |             |   |            |             |  |
|-----|-------------|---|------------|-------------|--|
|     |             |   |            |             | nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.  |
| 38. | 0234-1/2009 | Monitor Dell 1909W 19" /zestaw komputerowy /<br>Numer fabryczny: 74263-99G-103S   | 13.11.2009 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – obraz ledwo widoczny  |
| 39. | 0214/2014   | Komputer Dell OptiPlex 7020SFF<br>Numer fabryczny: 7WFF642                        | 24.12.2014 | 4 427,98 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -zawiesza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |
| 40. | 0214-1/2014 | Monitor Dell E2014H<br>Numer fabryczny: CN-08HRPC-74445-49Q-BQ1L                  | 24.12.2014 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – ekran mruga   |
| 41. | 0214-2/2014 | UPS Lestar MD-655<br>Numer fabryczny: MA537046O0343                               | 24.12.2014 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do likwidacji. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu   |
| 42. | 0216/2007   | Komputer ACTINA SIERRA C2D133D /zestaw komputerowy PC/<br>Numer fabryczny: 154433 | 12.12.2007 | 4 853,83 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej – nie włącza się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna. |
| 43. | 0216-1/2007 | Monitor LCD IYAMA 19" E1902WSV<br>Numer fabryczny: 05847M7700454                  | 12.12.2007 | 0,01 zł     | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie matrycy płyty głównej monitora – monitor wyłącza się   |
| 44. | 0037/2014   | Komputer 13-808/14683<br>Numer fabryczny: S/N 5184                                | 10.06.2014 | 2 702,29 zł | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany<br>Uszkodzenie płyty głównej -resetuje się. Brak dysku – dysk wymontowany z komputera ze względu na ochronę danych osobowych. Brak nowych podzespołów do przeprowadzenia naprawy. Naprawa nie ekonomiczna.    |
| 45. | 0224/2016   | UPS EVER ECO Pro 700 CDS Sinus  | 20.12.2016 | 551,04 zł   | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu.   |

|     |                     |   |            |          |  |
|-----|---------------------|---|------------|----------|--|
| 46. | 0330-5/2012         | UPS /zestaw do detekcji i amplifikacji DNA/Numer fabryczny: MTS3000 I | 22.12.2011 | 0,01 zł  | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany - uszkodzona elektronika, charakterystyka niesprawności kwalifikuje sprzęt do zbycia. Koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu. |
| 47. | 0163-8/2009         | Krzesło laboratoryjne niskie/Zestaw przyścienny 1870x840x900h mm/     | 20.05.2009 | 0,01 zł  | Wyłączone z użytkowania. Wyeksploatowane, uszkodzone, niesprawny siłownik  |
| 48. | Ewidencja ilościowa | Szafka pod zlewozmywak  | -          |          | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana, uszkodzona, porysowana, z licznymi pęknięciami, wyłamane drzwi<br>Wyłączona z użytkowania.   |
| 49. |                     | Pipeta 100- 1000 µl   | -          |          | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana Urządzenie niesprawne, uszkodzony tłok, nie zapewnia odpowiedniej objętości dozowania.  |
| 50. |                     | Kufferki dziecięce  | -          |          | Wyłączone z użytkowania, wyeksploatowane. Uszkodzony, połamany.  |
| 51. |                     | Statywy na pipety   | -          |          |  |
| 52. | 0341-2/2006         | Klimatyzator Ascon A5WM20G/A5LC20C                                    | 04.12.2006 | 0,01 zł  | Wyłączony z użytkowania. Wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm rozprężny i sprężarka.  |
| 53. | 0406/2007           | Klimatyzator LENNOX/GHM09NLA  | 21.12.2007 | 4.018,68 | Wyłączona z użytkowania. Wyeksploatowana Uszkodzony mechanizm rozprężny i sprężarka.   |